

Distribution de : **FINIELS**

Maître d'ouvrage : **MAIRIE DU PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZERE**

Mende, le vendredi 18 juin 2021  
Page 1/1

Terrain		Laboratoire											
Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Chlore total mg(Cl <sub>2</sub> )/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie			Physico-chimie						
				Bact. coliformes n(100mL) n(100mL)	Esché. coli n(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entérocoques n(100mL)	Radon Bq/L	Conductivité µS/cm	Ammonium mg/L	pH	Turbidité NFU
RESERVOIR DE FINIELS SORTIE DE RESERVOIR PRATSOUTEYRAN HABITATION PARTICULIERE	10/06/2021 LDA48 10/06/2021 LDA48	0,37	13,7	0	0	<1	<1	0	127	28	<0,05	6,1	<0,2
Limites de qualité en gras			25	0	0			0	100,0	1100	0,1	9	1
Références de qualité en italiques										200		6,5	

*Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.*

**Distribution en recommandation d'usage permanente**

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut noter la présence excessive de radon et le caractère agressif de l'eau.

Bien que les résultats microbiologiques du contrôle soient conformes, ce réseau présente des non-conformités microbiologiques épisodiques. Les recommandations d'usage permanentes en place sont maintenues : l'eau ne doit pas être utilisée en l'état pour la boisson et les préparations alimentaires des personnes fragiles. Le détail des recommandations est consultable en mairie.  
Compte tenu de la présence de radon à une concentration supérieure à la référence de qualité, un suivi spécifique va être mis en place sur ce réseau dans le cadre du contrôle sanitaire. Cette situation n'impose à ce stade aucune précaution d'usage particulières pour les abonnés.  
Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée.  
En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

**Conclusions**  
**Interprétations**  
**Préconisations**